

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по  
Артемовскому городскому округу  
Департамента труда и социального  
развития Приморского края

А. Г. Сергеева

20\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

N \_\_\_\_\_

город Артем, Приморский край

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Общие сведения об объекте**

**1.1. Наименование (вид) объекта** муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» Артемовского городского округа

**1.2. Адрес объекта** 692759 Приморский край, город Артем, улица Чайковского, дом 53

**1.3. Сведения о размещении объекта:**

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3689,7 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 17614 кв. м

**1.4. Год постройки здания** 1969, последнего капитального ремонта нет

**1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего июнь - август 2014 г., капитального нет

**1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)** муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» Артемовского городского округа (МБОУ СОШ № 6)

**1.7. Юридический адрес организации (учреждения)** 692759 Приморский край, город Артем, улица Чайковского, дом 53

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация общеобразовательная организация

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)**

муниципальный автобус № 12 остановка,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

**3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта** 500 м

**3.2.2. время движения (пешком)** 15 мин.

- К - по структурно-функциональным зонам 2,5;
- О - по структурно- функциональным зонам 5;

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N<br>п/п | Основные структурно-функциональные<br>зоны объекта              | Рекомендации по адаптации<br>объекта (вид работы) *                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Территория, прилегающая к зданию (участок)                      | Капитальный ремонт                                                                           |
| 2        | Вход (входы) в здание                                           | Капитальный ремонт,                                                                          |
| 3        | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)      | Капитальный ремонт,                                                                          |
| 4        | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ., | Индивидуальное решение с ТСР, покупка регулируемой мебели, установка оборудования для глухих |
| 5        | Санитарно-гигиенические помещения                               | Капитальный ремонт                                                                           |
| 6        | Система информации на объекте (на всех зонах)                   | Индивидуальное решение с ТСР                                                                 |
| 7        | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)               | Индивидуальное решение с ТСР                                                                 |
| 8        | Все зоны и участки                                              | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР                                             |

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

##### 4.2. Период проведения работ 2014-2018 гг в рамках исполнения государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение доступности 1 этажа учреждения и прилегающей территории для всех категорий МГН, инвалидов: К.О.У.Г

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) полная адаптация 1 этажа учреждения и прилегающей территории для категорий МГН, инвалидов: К,Г,У,О

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

###### 4.4.1. согласование на Комиссии требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

###### 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) органами требуется согласование работ в сфере проектирования и строительства

###### 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

###### 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

###### 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется

###### 4.4.6. другое не требуется.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

##### 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать нет)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| N<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)                 | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания) |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1        | Все категории инвалидов и МГН<br>в том числе инвалиды: | ДУ                                                                 |
| 2        | передвигающиеся на креслах-колясках                    | ДУ                                                                 |
| 3        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата            | ДУ                                                                 |
| 4        | с нарушениями зрения                                   | -                                                                  |
| 5        | с нарушениями слуха                                    | ДУ                                                                 |
| 6        | с нарушениями умственного развития                     | ДУ                                                                 |

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N<br>п/п | Основные<br>структурно-функциональные зоны                      | Состояние<br>доступности, в том<br>числе для<br>основных<br>категорий<br>инвалидов ** | Приложение     |                |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|          |                                                                 |                                                                                       | N на<br>плане  | N фото         |
| 1        | Территория, прилегающая к зданию<br>(участок)                   | (ДУ)                                                                                  | -              | № 3,4          |
| 2        | Вход (входы) в здание                                           | ДУ (О, Г, У),<br>ВНД (К)                                                              | -              | № 5,6,7,8,9    |
| 3        | Путь (пути) движения внутри<br>здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДУ                                                                                    | № 1,8,13,64,65 | № 10,11,<br>12 |
| 4        | Зона целевого назначения здания<br>(целевого посещения объекта) | ДУ                                                                                    | № 2,6,69,75    | № 13           |
| 5        | Санитарно-гигиенические<br>помещения                            | ДУ (Г, У),<br>ВНД (К,О)                                                               | № 1,7,14,61    | № 17,18        |
| 6        | Система информации и связи<br>(на всех зонах)                   | ДУ                                                                                    | -              | № 10,11,<br>12 |
| 7        | Пути движения к объекту<br>(от остановки транспорта)            | ДУ                                                                                    | -              | № 1,2          |

\*\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДУ – доступно условно для инвалидов категории О, У, Г.  
ВНД – недоступно для инвалидов категории

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту                                      | на _____ 2 _____ л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                                                | на _____ 3 _____ л.  |
| 3. Путей движения в здании                                                | на _____ 3 _____ л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта                                       | на _____ 4 _____ л.  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений                                      | на _____ 2 _____ л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте                                | на _____ 2 _____ л.  |
| Результаты фотофиксации на объекте                                        | на _____ 2 _____ л.  |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____                                        | на _____ 20 _____ л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) |                      |

рабочей группы директор школы И.В.Колотий  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель директора по УВР \_\_\_\_\_ Т.М. Шахова  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Преподаватель-организатор ОБЖ \_\_\_\_\_ О. А. Степанова  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

организаций инвалидов председатель ВОИ Т.В. Маторина  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол N \_\_\_\_)  
Комиссией (название)

**Приложение 1** к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**МБОУ СОШ № 6 г. Артем, Чайковского, 53**

Наименование объекта, адрес

| N<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |               |            | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                |                                        | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                        |                                 |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                    | есть/<br>нет     | N на<br>плане | N<br>фото  | Содержание                                                                                                                                                                                                      | Значимо<br>для инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                                                          | Виды работ                      |
| 1.1      | Вход (входы) на территорию                         | есть             | -             | № 1,2      | Остановка общественного городского транспорта «Магазин» не оборудована. На остановке общественного транспорта отсутствует схема движения к объекту. Отсутствуют пешеходные дорожки. Не оборудованы зоны отдыха. | К, Г, О, У                             | Оборудовать остановку общественного городского транспорта, выделить пешеходные зоны, установить схему движения к объекту, нанести разметку, оборудовать зоны отдыха | Кап ремонт; инд. решение с ТСР  |
| 1.2      | Путь (пути) движения на территории                 | есть             | -             | № 1,2      | Отсутствуют выделенные пешеходные зоны                                                                                                                                                                          | К, Г, О, У                             | Выделить пешеходные зоны, сделать разметку                                                                                                                          | Инд. решение с ТСР              |
| 1.3      | Лестница (наружная)                                | нет              |               |            | Нет необходимости                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                     |                                 |
| 1.4      | Пандус (наружный)                                  | нет              |               |            | Нет необходимости                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                     |                                 |
| 1.5      | Автостоянка и парковка                             | есть             | -             | № 3,4      | Парковка отсутствует.                                                                                                                                                                                           | К, Г, О, У                             | Выделить место для парковки, нанести разметку, оборудовать знаки                                                                                                    | Кап. ремонт, инд. решение с ТСР |
|          | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  | -             | № 1,2,3, 4 | Отсутствуют выделенные пешеходные дорожки, схема движения к объекту, отсутствие парковки, зоны отдыха                                                                                                           |                                        | Необходимо провести устройство пешеходных дорожек, провести оборудовать парковку, установить схему движения к объекту, оборудовать места отдыха.                    | Кап ремонт; инд. решение с ТСР  |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности *<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |                    | Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                 | № на плане | № фото             |                                                                              |
| Территория, прилегающая к зданию            | ДУ                                                              | -          | № 1,2,3,4<br>19,20 | Капитальный ремонт, инд. решение с ТСР                                       |

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

\*\*Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

### Комментарий к заключению:

В ходе проведенного анализа территории, прилегающей к зданию (участку) выявлен ряд несоответствий требованиям, определяющим доступность всем категориям инвалидов.

Необходимо привести в соответствие и выполнить следующие работы:

- выделить маршрут к объекту по ул. Куйбышева протяженностью 100 м;
- установить на остановке схему движения к объекту;
- произвести ремонт и установку альтернативного покрытия;
- определить места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи.
- провести разметку парковки.

**Приложение 2** к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
N \_\_\_\_ от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 6»

Артемовского городского округа

692759 Приморский край, город Артем, улица Чайковского, дом 53

Наименование объекта, адрес

| N<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента |               |            | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет     | N на<br>плане | N<br>фото  | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                | Виды<br>работ                              |
| 2.1      | Лестница<br>(наружная)                                       | есть             | -             | № 5,6      | Высота ступеней,<br>ширина проступенка.<br>Отсутствуют поручни,<br>отсутствуют яркая<br>контрастная маркировка<br>козырек навес.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | К, С, О, У                                | Установить поручни,<br>нанести яркую<br>контрастную<br>маркировку                                                                                                                                                                                                         | Кап.<br>ремонт                             |
| 2.2      | Пандус<br>(наружный)                                         | нет              | -             |            | Необходим                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | К, О                                      | Установить пандус                                                                                                                                                                                                                                                         | Кап<br>ремонт;<br>инд.<br>решение<br>с ТСР |
| 2.3      | Входная<br>площадка (перед<br>дверью)                        | есть             | -             | № 5,7      | Имеет высоту 32 см.<br>Нет пандуса к площадке.<br>Боковые края не<br>снабжены бортиками,<br>поверхность скользкая<br>при налипании снега                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | К, Г, О, У                                | Снабдить боковые<br>края бортиками,<br>нанести верхний слой<br>площадки из твердых<br>нескользких<br>материалов,<br>оборудовать пандус.                                                                                                                                   | Кап<br>ремонт;                             |
| 2.4      | Дверь (входная)                                              | есть             | -             | №<br>7,8,9 | Дверь металлическая<br>шир.1,8м, высота порога<br>0,04м;<br>петли не снабжены<br>фиксаторами в<br>положениях «открыто»,<br>«закрыто»,<br>обеспечивающими<br>задержку закрытия, не<br>менее 5 сек.<br>Установить кнопку<br>вызова вторая дверь<br>Пластиковая дверь из 2<br>полотен по 0,80 м, общая<br>шир.-1,6м, высота порога<br>0,03м, на пластиковой<br>двери отсутствует<br>контрастная маркировка,<br>затруднено открывание<br>второго полотна двери.<br>Отсутствует устройство<br>для самозакрывания | К, О                                      | Установить кнопку<br>вызова персонала,<br>устройство для<br>самозакрывания<br>дверей, фиксаторы<br>положения<br>«открыто», нанести<br>контрастную<br>маркировку на<br>прозрачное полотно<br>двери, установка<br>пандуса для переезда<br>через пороги,<br>беспорожный вход | Кап.<br>ремонт,<br><br>текущий<br>ремонт   |

|     |                         |      |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|-----|-------------------------|------|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                         |      |   |              | дверей, отсутствует кнопка вызова персонала                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 2.5 | Тамбур                  | есть | - | № 9          | Грязезащитное покрытие не закреплено на поверхности пола                                                                                                                                                                                                                                                                                         | К, О, У    | Закрепить грязезащитное покрытие на поверхности пола                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Текущий ремонт |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне |      | - | № 5,6,7, 8,9 | Отсутствуют поручни на наружной лестнице и яркая контрастная маркировка. На входной площадке боковые края не снабжены бортиками, поверхность скользкая при налипании снега. Дверь металлическая не снабжена фиксаторами в положениях «открыто», «закрыто». Отсутствует устройство для самозакрывания дверей, отсутствует кнопка вызова персонала | К, Г, О, У | Установить поручни, нанести яркую контрастную маркировку. Установить пандус. Снабдить боковые края бортиками, нанести верхний слой площадки из твердых нескользких материалов. Установить кнопку вызова персонала, устройство для самозакрывания дверей, фиксаторы положения «открыто», нанести контрастную маркировку на прозрачное полотно двери, установить пандус для переезда через пороги. |                |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности<br>*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |             | Рекомендации по адаптации (вид работы)<br>** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | Н на плане | Н фото      |                                                                                 |
| Вход в здание                               | ДЧ-И (Г, У) ДУ (К,О)                                           | -          | № 5,6,7,8,9 | Капитальный ремонт; текущий ремонт; инд. решение с ТСР                          |

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

### Комментарий к заключению:

В процессе проведенного обследования входа (входов) в здание МБОУ СОШ № 6 выявлено:

1. Главный вход в здание со стороны ул. Чайковского доступен для всех категорий инвалидов.
2. Функционально-планировочные элементы: лестница наружная, пандус (наружный), входная площадка (перед дверью), дверь (входная), тамбур входной имеют несоответствие требованиям доступности или отсутствуют совсем.

**Для обеспечения доступности** всех групп инвалидов необходимо выполнить следующие работы:

- Необходимо установить пандус, поручни, контрастную маркировку на прозрачное полотно двери, установить кнопку вызова персонала, устройство для самозакрывания дверей, заменить состав поверхности входной площадки.

**Приложение 3** к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
N \_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)**

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 6»  
Артемовского городского округа  
692759 Приморский край, город Артем, улица Чайковского, дом 53\_  
Наименование объекта, адрес

| N<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента |                  |                      | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Работы по адаптации объектов                                                                                                 |                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет     | N на<br>плане    | N<br>фото            | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                   | Виды<br>работ                                            |
| 3.1      | Коридор<br>(вестибюль, зона<br>ожидания,<br>галерея, балкон) | есть             | №<br>1,13,6<br>2 | №<br>10,11,12,<br>21 | В тамбуре имеются<br>повреждения полового<br>покрытия. Отсутствуют<br>схемы движения, спец.<br>знаки и кнопка вызова<br>дежурного персонала,<br>ширина коридоров 1<br>этажа от 1,80м до 5, 90<br>м.                                                                                                                                      | К, Г, О, У                                | Ремонт полового<br>покрытия,<br>установить схемы<br>движения, знаки и<br>кнопку вызова<br>персонала                          | Кап.<br>ремонт                                           |
| 3.2      | Лестница<br>(внутри здания)                                  | есть             | № 23             | №<br>14,15,16,<br>22 | Лестница не<br>оборудована пандусом,<br>поручни имеют<br>повреждения и короче<br>марша лестницы.<br>Поверхность на<br>участках пола перед<br>лестницами и<br>дверными проемами<br>контрастным цветом не<br>выделены.<br>Ребро ступени имеет<br>закругление радиусом<br>более 0,05 м. Бортики<br>на боковых краях<br>ступеней отсутствуют | К, С, О, У                                | Заменить поручни,<br>выделить<br>контрастным<br>цветом<br>поверхность пола<br>перед лестницей,<br>отремонтировать<br>ступени | Кап<br>ремонт,<br>индивиду<br>альное<br>решение с<br>ТСР |
| 3.3      | Пандус<br>(внутри здания)                                    | нет              |                  |                      | Необходим пандус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | К                                         | Установить<br>откидной пандус                                                                                                | Индивиду<br>альное<br>решение с<br>ТСР                   |
| 3.4      | Лифт<br>пассажирский<br>(или подъемник)                      | нет              |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                              |                                                          |
| 3.5      | Дверь                                                        | есть             | № 1              | № 10,11              | Состоит из двух<br>полотен шириной по<br>0,90 м, порог 0, 03м,<br>отсутствие устройства                                                                                                                                                                                                                                                  | К, Г, О, У                                | Установка пандуса<br>на порогах,<br>устройства для<br>самозакрывания                                                         | Кап<br>ремонт,<br>индивиду<br>альное                     |

|     |                                           |      |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
|-----|-------------------------------------------|------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                                           |      |                |            | для самозакрывания дверей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | дверей                                                                                                                                                                                                                                                                                          | решение с ТСП                            |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | № 8, 64,65     | № 12       | Имеются пороги высотой, отсутствие устройства для самозакрывания дверей, отсутствие пандуса при выходе на улицу. С наружной стороны здания ступени в количестве 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | К, Г, О, У | Установка пандуса на порогах, устройства для самозакрывания дверей                                                                                                                                                                                                                              | Кап ремонт, индивидуальное решение с ТСП |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне                   |      | № 1,8,13,64,65 | № 10,11,12 | Имеются повреждения полового покрытия. Отсутствуют схемы движения, спец. знаки и кнопка вызова дежурного персонала Пороги, отсутствие устройств для самозакрывания дверей, отсутствие пандуса при выходе на улицу. Отсутствует пандус на лестнице внутри здания. Поверхность на участках пола перед лестницами и дверными проемами контрастным цветом не выделены. Ребро ступени имеет закругление радиусом более 0,05 м. Бортики на боковых краях ступеней отсутствуют | К, Г, О, У | Ремонт полового покрытия, установить схемы движения, знаки и кнопку вызова персонала Установка пандусов на порогах, устройств для самозакрывания дверей. Оборудовать пандус на лестнице заменить поручни, выделить контрастным цветом поверхность пола перед лестницей, отремонтировать ступени | Кап ремонт, индивидуальное решение с ТСП |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны          | Состояние доступности<br>* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение       |            | Рекомендации по адаптации (вид работы)<br>** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                 | N на плане       | N фото     |                                                                                 |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДУ                                                              | № 1,8, 13,64, 65 | № 10,11,12 | Капитальный ремонт; текущий ремонт; инд. решение с ТСП                          |

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** Обследуя и анализируя состояние пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) выявлено, что свободный доступ в места общего пользования и обслуживания имеется на первом этаже.

Вместе с тем выявлен ряд несоответствий, для устранения которых и свободного доступа населения и инвалидов всех категорий необходимо выполнить следующие работы по адаптации объекта:

- ремонт полового покрытия;
- установка ОТК пандусов;
- установка устройства для самозакрывания дверей;
- ремонт поручней и ступеней лестницы.

**Приложение 4(І) к Акту обследования ОСИ**  
к паспорту доступности ОСИ  
N \_\_\_\_ от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**І. Результаты обследования:**  
**4: Зоны целевого назначения здания**  
**(целевого посещения объекта)**  
**Вариант І - зона обслуживания инвалидов**

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 6»  
Артемовского городского округа  
692759 Приморский край, город Артем, улица Чайковского, дом 53  
Наименование объекта, адрес

| N<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента |                    |           | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                                     |                                        | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет     | N на<br>плане      | N<br>фото | Содержание                                                                                                                                                                                                                                           | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                           | Виды<br>работ             |
| 4.1      | Кабинетная<br>форма<br>обслуживания                          | есть             | №<br>2,6,69,<br>75 | №<br>13   | Двери в кабинеты не<br>оборудовании<br>устройствами для<br>самозакрывания,<br>отсутствуют<br>информирующие<br>обозначения<br>кабинетов.<br>Отсутствие<br>регулируемой<br>ростовой<br>специальная мебели,<br>отсутствие<br>оборудования для<br>глухих | К, Г, О, У                             | Двери в кабинеты<br>оборудовать<br>устройствами<br>для<br>самозакрывания,<br>установить<br>информирующие<br>обозначения<br>кабинетов<br>Приобрести и<br>установить<br>оборудование для<br>глухих,<br>приобрести<br>ростовую<br>специальную<br>регулируемую<br>мебель | Инд.<br>Решени<br>е с ТСР |
| 4.2      | Зальная форма<br>обслуживания                                | нет              |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 4.3      | Прилавочная<br>форма<br>обслуживания                         | нет              |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 4.4      | Форма<br>обслуживания с<br>перемещением по<br>маршруту       | нет              |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 4.5      | Кабина<br>индивидуального<br>обслуживания                    | нет              |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|          | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне                                |                  | №<br>2,6,69,<br>75 | №<br>13   | Двери в кабинеты не<br>оборудовании<br>устройствами для<br>самозакрывания,                                                                                                                                                                           | К, Г, О, С,<br>У                       | Двери в кабинеты<br>оборудовать<br>устройствами для<br>самозакрывания,<br>установить                                                                                                                                                                                 | Инд.<br>Решени<br>е с ТСР |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | отсутствуют<br>информирующие<br>обозначения<br>кабинетов.<br>Отсутствие<br>регулируемой<br>ростовой мебели,<br>отсутствие<br>оборудования для<br>глухих | информирующие<br>обозначения<br>кабинетов<br>Приобрести и<br>установить<br>оборудование для<br>глухих,<br>приобрести<br>ростовую<br>регулируемую<br>мебель |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности<br>* (к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение      |           | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)<br>** к пункту 4.1 Акта<br>обследования ОСИ          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                    | № на<br>плане   | №<br>фото |                                                                                                |
| Зона целевого назначения<br>здания          | ДУ                                                                 | № 2,6,<br>69,75 | № 13      | Инд. Решение с ТСП,<br>Покупка регулируемой<br>мебели, установка<br>оборудования для<br>глухих |

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

\*\*Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** В процессе проведенного обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта).

Вариант I – зона обслуживания инвалидов МБОУ СОШ № 6 выявлено:

Места целевого назначения являются универсальными. Отсутствуют специально выделенные места для инвалидов и зоны специального обслуживания.

Для их выделения в учреждении нет технической возможности.

Вместе с тем отсутствуют информирующие обозначения помещений, дублирование рельефными знаками, выключатели и розетки находятся на высоте 1,5 м, дверные проемы в кабинетах узкие, имеют пороги 5 см, половое покрытие требует замены.

Для устранения требуется капитальный ремонт и индивидуальное решение.

Организована кабинетная форма обслуживания с проходом в санитарно - гигиенические помещения и альтернативная (К) (на дому).

Приложение 4(II) к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
N \_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности<br>*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы<br>** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | N на плане | N фото |                                                                                 |
| Место приложения труда                      | если есть соот-<br>твующий                                     |            |        |                                                                                 |

\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

\*\*Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**Приложение 4(III) к Акту обследования ОСИ**  
**к паспорту доступности ОСИ**  
 N \_\_\_\_ от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания**  
**(целевого посещения объекта)**

**Вариант III - жилые помещения**

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Жилые помещения                                    | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |

**II. Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности *<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                 | N на плане | N фото |                                                                              |
| Жилые помещения                             |                                                                 |            |        |                                                                              |

\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Свердлов, Виталий  
Олег

**Приложение 5** к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
N \_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 6»  
Артемовского городского округа  
692759 Приморский край, город Артем, улица Чайковского, дом 53  
Наименование объекта, адрес

| N<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента |                 |                  | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                    |                                        | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                                                                              |                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет     | N на<br>плане   | N<br>фото        | Содержание                                                                                                                                                                                                          | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                                                                   | Виды<br>работ                              |
| 5.1      | Туалетная комната                                            | есть             | № 14,<br>17, 61 | № 17,<br>18      | Устаревшее<br>сан.оборудование,<br>отсутствуют поручни,<br>кнопка вызова<br>дежурного персонала,<br>крючки для одежды,<br>поворотные сиденья,<br>спец. знаки, пороги<br>высотой , узкая входная<br>дверь<br>(0,8 м) | К, С, О, У                             | Замена дверей,<br>устранение<br>порогов,<br>устройство<br>универсальной<br>туалетной<br>кабины,<br>приобретение<br>узкой коляски,<br>кнопка вызова<br>дежурного<br>персонала | Кап<br>ремонт,<br>инд.<br>решение с<br>ТСР |
| 5.2      | Душевая/ванная<br>комната                                    | нет              |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                              |                                            |
| 5.3      | Бытовая комната<br>(гардеробная)                             | нет              |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                              |                                            |
|          | ОБЩИЕ требования<br>к зоне                                   |                  | № 14,<br>17,61  | № 17,<br>18<br>. | Устаревшее<br>сан.оборудование,<br>отсутствуют поручни,<br>кнопка вызова<br>дежурного персонала,<br>крючки для одежды,<br>поворотные сиденья,<br>спец. знаки, пороги,<br>узкая дверь                                | К, С, О, У                             | Замена дверей,<br>устранение<br>порогов,<br>устройство<br>универсальной<br>туалетной<br>кабины                                                                               | Кап<br>ремонт                              |

**II. Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-<br>функциональной зоны | Состояние доступности<br>* (к пункту 3.4<br>Акта обследования ОСИ) | Приложение |           | Рекомендации по<br>адаптации (вид работы)<br>** к пункту 4.1 Акта<br>обследования ОСИ |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                    | N на плане | N<br>фото |                                                                                       |
| Санитарно-гигиенические<br>помещения            | ДЧ-И (Г,У,) ВНД (КО)                                               | № 14,17,61 | № 17,18   | Кап ремонт                                                                            |

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:**

Обследуя и анализируя состояние санитарно-гигиенических помещений учреждения, выявлено отсутствие санитарно-гигиенических помещений специально оборудованных для МГН и инвалидов.

Для обеспечения доступности всем категориям населения и инвалидов всех групп необходимо провести замену дверей, демонтаж порогов, установить устройство универсальной туалетной кабины с приведением в соответствие с требованиями, предъявляемыми к санитарно-гигиеническим помещениям.

**Приложение 6** к Акту обследования ОСИ  
 к паспорту доступности ОСИ  
 N \_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I. Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
 «Средняя общеобразовательная школа № 6»  
 Артемовского городского округа  
 692759 Приморский край, город Артем, улица Чайковского, дом 53  
 Наименование объекта, адрес

| N<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |             | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                       |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                             |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|          |                                                    | есть/нет         | N на плане | N фото      | Содержание                                                                                                                                                                             | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                               | Виды работ                                               |
| 6.1      | Визуальные средства                                | есть             | -          | № 10,11, 12 | На 1 этаже имеется инф. стенд на высоте 1,2м, высота букв 0,05м. Отсутствует схема движения инвалидов, спец. указатели                                                                 | К, О, Г, У                       | Установить указатели, схему движения по объекту,                                                                                                                                         | Текущий ремонт                                           |
| 6.2      | Акустические средства                              |                  | -          |             | Система пожарной сигнализации не оборудована световыми сигналами                                                                                                                       | Г                                | Реконструкция пожарной сигнализации                                                                                                                                                      | Кап. ремонт                                              |
| 6.3      | Тактильные средства                                | нет              | -          |             |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                          |
|          | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  | -          | № 10,11, 12 | Отсутствует схема движения инвалидов, спец.указатели, кнопка вызова дежурного персонала Система пожарной сигнализации не оборудована световыми сигналами Специальные знаки отсутствуют | К, Г, У, О, С                    | Установить указатели, схему движения по объекту, кнопку вызова дежурного Реконструкция пожарной сигнализации Установка спец. знаков Разместить тактильные средства информации об объекте | Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт, кап ремонт |

**II. Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности<br>* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)<br>** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                 | N на плане | N фото |                                                                                 |
| Система информации на                       | ДУ                                                              | -          | №      | Индивидуальное решение с                                                        |

|         |  |  |          |                                 |
|---------|--|--|----------|---------------------------------|
| объекте |  |  | 10,11,12 | ТСР, текущий ремонт, кап ремонт |
|---------|--|--|----------|---------------------------------|

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

\*\*Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


**Комментарий к заключению:** В результате обследования состояния системы информации выявлено наличие визуальной и звуковой (пожарной) системы средств информации об опасности на объекте МБОУ СОШ № 6.

Вместе с тем выявлен ряд несоответствий состояния системы информации на объекте требованиям, предъявляемым к обеспечению доступности для МГН:

На объекте отсутствует:

- оборудование, позволяющее получать информацию инвалидам по слуху, зрению;
- кнопка вызова помощи;
- индукционная петля, пиктограмма для инвалидов по слуху;
- тактильные системы информации и сигнализации об опасности;
- размещение информации на контрастном фоне.

Для обеспечения доступности всем категориям населения и инвалидов всех групп необходимо систему информации на объекте привести в соответствие с требованиями, приняв индивидуальное решение и проведя текущий ремонт.



Фото№1



Фото№2



Фото№3



Фото№4



Фото№5



Фото№6



Φοτο№7



Φοτο№8



Φοτο№9




Φοτο№10



Φοτο№11



Φοτο№12



Фото№13



Фото№14



Фото№15



Фото№16



Фото№17



Фото№18




Φoto №19



Φoto № 20



Φoto № 21



Φoto № 22